



«دستور العمل بارگیری ، حمل و تخلیه محصولات»

۱- تحويل کلیه محصولات درب کارخانه می باشد.

۲- در صورت توافق مشتری، مراحل درخواست خودرو سنگین و بارگیری محصولات، با شرکت های حمل و نقل مورد تائید شرکت جواهرنور انجام می گیرد.

۳- در صورت بارگیری توسط شرکت ، محصولات در مقصد فقط بر روی کامیون یا تریلی به مشتری تحويل داده می شود و مسئولیت تخلیه محموله بعده مشتری می باشد.

۴- پایه های خیابانی حتماً باید توسط جرثقیل با تسمه پارچه ای یا لیفتراک و بدون آسیب به رنگ ، تخلیه شوند . فروشنده هیچ گونه مسئولیتی نسبت به هر گونه آسیب به رنگ یا کالا بدلیل سهل انگاری در تخلیه ، نخواهد داشت .

۵- هزینه های تاخیر در بارگیری بعده فروشنده و هزینه های تاخیر در تخلیه به عده مشتری می باشد.

۶- هنگام تحويل محموله ، محصولات و پایه ها باید بازرسی شوند و بازرس باید اطمینان حاصل کند که محصولات در هنگام حمل و نقل تا قبل از تخلیه بدون هیچگونه آسیبی تحويل گردیده است و رسید مربوطه را مهر و امضا نماید.

۷- در صورت وجود هرگونه آسیب یا نقص در محموله ، بازرس باید قبل از تخلیه مستندات شامل گزارش و عکس را تهیه و به اطلاع واحد فروش جواهرنور برساند.

۸- در هنگام تخلیه باید محموله با حضور راننده بازرسی و طبق رسید شمارش گردد.

۹- بعد از تخلیه پایه ها به شکل بالا به پایین و پایین به بالا بر روی یکدیگر چیدمان شوند.

۱۰- پایه ها و محصولات ارسالی به هیچ عنوان نباید بر روی سطح زمین و یا در محیط مرطوب ، انبار شوند .
جهت چیدمان می توان از پالت استفاده نمود.

۱۱- در صورت انبار نمودن پایه ها در محیط غیر سرپوشیده باید بسته بندی آن کاملا باز شود تا از حبس رطوبت در بسته بندی جلوگیری گردد.

۱۲- محصولات و پایه ها در صورتی که بین تخلیه تا نصب ، دارای فاصله زمانی زیاد می باشند باید در انبار سرپوشیده و حفاظت شده قرار گیرند.

۱۳- در صورت مغایرت و عدم رعایت موارد فوق شرکت جواهرنور و نماینده فروش هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرند .

